

Warnvermerk / Warning notice	DIN EN 17821:2023-09
Datum / Date	2024-04-09
<p><i>Gebäudearmaturen - Frostbeständige Armaturen für den Außenbereich (FRT) - Allgemeine technische Spezifikation; Deutsche Fassung EN 17821:2023</i></p> <p><i>Building valves - Frost resistant taps for outdoor use (FRT) - General technical specification; German version EN 17821:2023</i></p> <p><i>Robinets résistant au gel pour une utilisation en extérieur - Spécifications techniques générales; Version allemande EN 17821:2023</i></p> <p>In der deutschen und englischen Fassung der DIN EN 17821:2023-09, Unterabschnitt 4.3.2.3 wurde folgender Fehler erkannt:</p> <p><i>Letzten Satz streichen:</i> „Nach der Prüfung muss die FRT zerlegt und visuell auf Korrosion geprüft werden. Es darf an keiner Komponente Korrosion auftreten.“</p> <p>In the German version and English version of DIN EN 17821:2023-09, Subclause 4.3.2.3 the following error has been noted:</p> <p><i>Delete last sentence:</i> “After the test, the FRT shall be disassembled and inspected visually for corrosion. No corrosion shall occur on any component.”</p> <p>HINWEIS: Wir weisen darauf hin, dass der vorliegende Fehler negative Auswirkungen haben kann. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, den Sachverhalt bei der Anwendung der Norm angemessen zu berücksichtigen, um einen etwaigen Schaden zu vermeiden.</p> <p>Bitte prüfen Sie unverzüglich, ob und inwieweit in Ihrem Fall eine Schadengefähr besteht und reagieren Sie entsprechend. Falls Sie das Dokument selbst nicht anwenden, jedoch den/die betroffenen Anwender kennen, leiten Sie diesen Warnvermerk unverzüglich an den/die Anwender weiter.</p> <p>INFORMATION: Please note that this error can have negative implications. When applying the standard, it is the user’s responsibility to take due account of this warning notice in order to avert potential damage.</p> <p>Please check without delay whether, and to what extent, there is a risk of damage in your case, and take the necessary action. If you do not apply the document yourself but are aware of any users who may be affected, please forward this warning notice on to them without delay.</p>	

- Leerseite -