

## **Korrektur Januar 2015**

**zum Arbeitsblatt G 614-2 „Freiverlegte Gasleitungen auf Werksgelände hinter der Übergabestelle; Betrieb und Instandhaltung“, Oktober 2014**

**Stand: 13.01.2015**

Auf Seite 19, Anhang B, letzter Satz, wird fälschlicherweise auf Abschnitt 5.3 verwiesen. Richtig ist der Verweis auf Abschnitt 6.3.

DVGW Bonn, 13.01.2015